

Brandskyddsrapport

Sektionsvis åtgärdsunderlag

Fotobaserad SBA-bedömning med ritningsplaceringar

Omfattning: Hus A, Hus B, Hus C, Hus D och Hus E

Antal observationer: 106

Status: Öppen

Version: 2026-07-07

Utförd av:

SBA-konsult | Brandskyddsansvarig | Egenkontroll och åtgärdsrapportering

Uppdrag och omfattning

Rapporten sammanfattar fotobaserade observationer och åtgärdsunderlag för [REDACTED]

Syftet är att ge ett praktiskt underlag för åtgärdsplanering inom systematiskt brandskyddsarbete, med observationsfoto, ritningsplacering och rekommenderad åtgärd.

Rapporten omfattar de observationer som ingår i denna version och är strukturerad per hus/sektion för att underlätta planering, beställning, utförande och uppföljning.

Metodik och arbetssätt

1. Observationer dokumenteras med foto vid platsbesök och ges ett unikt observations-ID.
2. Varje observation kopplas till hus och plan. Ritningsplacering används som stöd för att hitta observationens ungefärliga läge i byggnaden.
3. Observationstext, riskbedömning och rekommenderad åtgärd formuleras som praktiskt SBA-underlag.
4. Åtgärdslistor redovisas sektionsvis före observationssidorna för att förenkla arbetsfördelning och genomförande.
5. Status anges som Öppen tills åtgärd är utförd. Status kan därefter ändras till Åtgärd utförd i arbets-/masterregister.
6. Dubbletter i Hus A har rensats i denna version. Fem tidigare överlappande A-observationer har tagits bort från åtgärdslistor och observationssidor.

Sammanfattning per hus

Hus	Antal observationer	Kommentar
Hus A	41	Redovisas med åtgärdslista och observationssidor.
Hus B	2	Redovisas med åtgärdslista och observationssidor.
Hus C	1	Redovisas med åtgärdslista och observationssidor.
Hus D	52	Redovisas med åtgärdslista och observationssidor.
Hus E	10	Redovisas med åtgärdslista och observationssidor.
Totalt	106	Alla aktiva observationer i denna version.

..

Hus A

Korrigerad med återställda foton – dubletter borttagna 2026-07-07

Observationer i denna del: 41

Hus A är korrigerat med återställda foton, fält-PDF-placeringar och rensade dubletter.


Hus A – åtgärdslista

Nr	Observation	Plan	Åtgärd	Status	Källa	Placering
2	HAG-A100-2	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.
5	HAG-A100-5	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.
63	HAG-A100-63	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
64	HAG-A100-64	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
65	HAG-A100-65	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
66	HAG-A100-66	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
67	HAG-A100-67	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
68	HAG-A100-68	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
69	HAG-A100-69	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
70	HAG-A100-70	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
71	HAG-A100-71	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
72	HAG-A100-72	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
73	HAG-A100-73	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
74	HAG-A100-74	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
75	HAG-A100-75	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
76	HAG-A100-76	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
77	HAG-A100-77	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
78	HAG-A100-78	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
79	HAG-A100-79	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
83	HAG-A100-83	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
84	HAG-A100-84	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
85	HAG-A100-85	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
86	HAG-A100-86	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
87	HAG-A100-87	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
88	HAG-A100-88	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
89	HAG-A100-89	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i

						fältmarkerad PDF.
90	HAG-A100-90	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
91	HAG-A100-91	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
92	HAG-A100-92	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
93	HAG-A100-93	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
94	HAG-A100-94	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
95	HAG-A100-95	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
96	HAG-A100-96	A100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
80	HAG-A200-80	A200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
81	HAG-A200-81	A200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
82	HAG-A200-82	A200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
6	HAG-A900-6	A900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.
7	HAG-A900-7	A900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.
8	HAG-A900-8	A900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.
9	HAG-A900-9	A900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.
12	HAG-A900-12	A900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.

HAG-A100-2 | A100 | Status: Öppen


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17


Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


HAG-A100-67 | A100 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17


Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17


Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


HAG-A100-73 | A100 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17


Placering


Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17


Placering


Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering


Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.

Rekommenderad åtgärd


Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


HAG-A100-90 | A100 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


HAG-A100-91 | A100 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


HAG-A100-94 | A100 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Placering

Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto



Placering



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17


Placering


Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.


HAG-A900-7 | A900 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

HAG-A900-8 | A900 | Status: Öppen

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

..

Hus B

Korrigerad: B300 från PPT + B100 från fält-PDF

Observationer i denna del: 2

B300-13 är från första placerings-PPT:n. B100-97 är från fält-PDF med röd pil/nummer.

Hus B – åtgärdslista

Nr	Observation	Plan	Åtgärd	Status	Källa	Placering
97	HAG-B100-97	B100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17	Placering enligt röd pål/nummer 1 fältmarkerad PDF.
13	HAG-B300-13	B300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare placerings-PPT	Placering från första [REDACTED] ej fält-PDF.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Placering	Placering enligt röd pil/nummer i fältmarkerad PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

Observationsfoto	Placering
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse. Källa: Tidigare placerings-PPT
Placering	Placering från första [redacted] ej fält-PDF.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt SBA-rutin.

..
[Redacted]

Hus C

Korrigerad placeringsrapportdel

Observationer i denna del: 1

Placeringar visar fältmarkerad PDF med röda pilar/nummer. Dubletter kan förekomma och behålls tills vidare.


Hus C – åtgärdslista

Nr	Observation	Plan	Åtgärd	Status	Källa
14	HAG-C200-14	C200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Tidigare master

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Tidigare master

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

..
[Redacted]

Hus D

Korrigerad placeringsrapportdel

Observationer i denna del: 52

Placeringar visar fältmarkerad PDF med röda pilar/nummer. Dubletter kan förekomma och behålls tills vidare.

Hus D – åtgärdslista


Nr	Observation	Plan	Åtgärd	Status	Källa
30	HAG-D100-30	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
31	HAG-D100-31	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
32	HAG-D100-32	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
33	HAG-D100-33	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
34	HAG-D100-34	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
35	HAG-D100-35	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
36	HAG-D100-36	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
37	HAG-D100-37	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
38	HAG-D100-38	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
39	HAG-D100-39	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
40	HAG-D100-40	D100	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
1	HAG-D200-1	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
2	HAG-D200-2	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
3	HAG-D200-3	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
4	HAG-D200-4	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
5	HAG-D200-5	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
6	HAG-D200-6	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
7	HAG-D200-7	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
8	HAG-D200-8	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
9	HAG-D200-9	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
10	HAG-D200-10	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
11	HAG-D200-11	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
12	HAG-D200-12	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
13	HAG-D200-13	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
14	HAG-D200-14	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
15	HAG-D200-15	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
16	HAG-D200-16	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
17	HAG-D200-17	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
18	HAG-D200-18	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
19	HAG-D200-19	D200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
59	HAG-D300-59	D300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
60	HAG-D300-60	D300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
61	HAG-D300-61	D300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
62	HAG-D300-62	D300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
41	HAG-D900-41	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
42	HAG-D900-42	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
43	HAG-D900-43	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
44	HAG-D900-44	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
45	HAG-D900-45	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17

46	HAG-D900-46	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
47	HAG-D900-47	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
48	HAG-D900-48	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
49	HAG-D900-49	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
50	HAG-D900-50	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
51	HAG-D900-51	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
52	HAG-D900-52	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
53	HAG-D900-53	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
54	HAG-D900-54	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
55	HAG-D900-55	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
56	HAG-D900-56	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
57	HAG-D900-57	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
58	HAG-D900-58	D900	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd


Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.



Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
-------------	---

Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
-----------------------------	---

Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.
----------------------	---



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Aterställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.



Observation	
-------------	--

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Ötätthet, hålltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd


Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd


Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Ötätthet, hålltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.


Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämra brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation


Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd


Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till bygnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till bygnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till bygnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, hålltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

..
[Redacted]

Hus E


Korrigerad placeringsrapportdel

Observationer i denna del: 10


Placeringar visar fältmarkerad PDF med röda pilar/nummer. Dubletter kan förekomma och behålls tills vidare.

Hus E – åtgärdslista

Nr	Observation	Plan	Åtgärd	Status	Källa
20	HAG-E200-20	E200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
21	HAG-E200-21	E200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
22	HAG-E200-22	E200	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
23	HAG-E300-23	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
24	HAG-E300-24	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
25	HAG-E300-25	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
26	HAG-E300-26	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
27	HAG-E300-27	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
28	HAG-E300-28	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17
29	HAG-E300-29	E300	Åtgärda/kontrollera enligt SBA-rutin.	Öppen	Fält-PDF 2026-03-17

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.


Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.


Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto



Placering i fältmarkerad PDF



Observation

Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17

Brandskyddsbedömning / risk

Otätthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.

Rekommenderad åtgärd

Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.

Observationsfoto	Placering i fältmarkerad PDF
	
Observation	Fotot visar en registrerad avvikelse i anslutning till byggnadsdel eller installation. Källa: Fält-PDF 2026-03-17
Brandskyddsbedömning / risk	Otäthet, håltagning eller bristfälligt utförande kan försämma brand- och brandgasskiljande funktion samt medföra risk för brand- eller brandgasspridning.
Rekommenderad åtgärd	Återställ, täta eller kontrollera bristen enligt verksamhetens SBA-rutin och ansvarsfördelning.